Ibaitarte Kalea 20
20870 Elgoibar (Gipuzkoa)
T. (+34) 943 840 007
berkoa@berkoa.com

TA-1000

Tour à barres

- Tour CNC à barres, avec chargement et déchargement automatiques. Tournage, dressage et rainurage extérieur de l'arbre.

CUSTOMIZED SPECIAL MACHINES

DESCRIPTION

- Machine adaptée pour son intégration en cellule ou individuelle avec ou sans post-traitement.
- Deux tourelles porte-outils.
- Cinq axes CNC.
- Deux lunettes d'appui sur chariot CNC.
- Contre-pointe positionnée CNC.
- Plateau entraîneur et point avec entraîneurs pour usinage complet de l'arbre.
- Temps de chargement et de déchargement, 7 secondes.